

Ilustres membros deste Colégio Recursal,

Venho, respeitosamente, interpor o presente recurso de forma tempestiva, considerando os seguintes elementos:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras manifestou parecer desfavorável à viabilidade do projeto apresentado, com base nas seguintes justificativas:

1. Em consulta ao Geosampa, foi verificado que o córrego indicado no projeto já se encontra canalizado nos trechos especificados. Além disso, demandas relativas ao sistema de esgotamento sanitário foram atribuídas à competência da SABESP.

Contudo, conforme evidenciado nos arquivos anexos (imagens do Geosampa e Google Maps), é notório que parte do córrego permanece em canal aberto. Adicionalmente, verifica-se “in loco” que um trecho do córrego, situado no quadrilátero compreendido entre:

- Rua Antônio Félix Pacheco (paralela à Rua Portão Preto),
- Rua Joaquim de Oliveira Freitas,
- Rua Aureliano Bispo da Rocha,
- Até a Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira (paralela à Rua Alexandre Ramos de Souza),

não possui canalização.

Cumprir destacar que este trecho recebe águas pluviais e despejos irregulares de esgoto, sendo sua limpeza efetuada regularmente pela própria Prefeitura Municipal, o que reforça sua relevância para o planejamento urbano e ambiental.

Diante das evidências e da disponibilidade orçamentária para sua execução, requer-se a reconsideração da decisão, no sentido de se reconhecer a viabilidade do projeto em sua totalidade.

Caso, ainda assim, persista o entendimento de inviabilidade plena, solicita-se ao menos a aprovação parcial da proposta, com autorização para implantação de calhas em “V” de concreto e tubulação adequada, de forma a garantir melhorias na drenagem e salubridade da região, com tubulação de esgoto de 300mm, conforme já utilizado pela SABESP.

Termos em que, pede deferimento.

Fotos Abaixo.

Necessario canalizar com tubulação de pvc destacado em laranja conforme imagem abaixo.



A collage of three photographs showing water pollution in an urban area. The left photo shows a concrete culvert with debris in the water. The middle photo shows a building with a blue water tank and a wooden structure over a stream. The right photo shows a stream flowing through tall grass.

Perto do local há uma área já canalizada junto a rua Adão Ferreira, abaixo segue exemplo do serviço e revitalização proposta para a área que consideraram o projeto inviável.

