

## Rua Clementino – Vila Aurora – ZN



Fotos do manilhamento da rua mencionada, antigo e de baixo calibre que causam o estrangulamento das águas do Córrego Vila Aurora e na segunda foto, já a saída para Av. Caetano Álvares já com aduelas, que comportam receber maior volume de águas e que requer baixa manutenção preventiva.