



ONU-HABITAT

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS

Escritório Regional para América Latina e o Caribe | Brasil e Cone Sul

Rua Gago Coutinho, 52, 4º andar, Laranjeiras | Rio de Janeiro, Brasil

onuhabitat-brasil@un.org | www.unhabitat.org

POR UM FUTURO URBANO MELHOR

MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO - ESTUDO DE VIABILIDADE | análise de viabilidade técnica das contribuições apontadas na oficina de participação social dos dias 24/04 e 28/04 do Parque Augusta - Prefeito Bruno Covas

ORIGEM	FERRAMENTA	INSTITUIÇÃO	PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	DESEJO DE FUTURO	VIABILIDADE	CONDICIONANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	COMENTÁRIOS
1	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(8) Dificil acesso de cadeirantes nos caminhos de pedrisco do parque. Ver localização no mapa	Projeto inadequado	Adaptação do piso ou implementação de estruturas acessíveis	Contemplado com condicionante	Verificar junto às equipes responsáveis as possibilidades relativas ao piso atual e o impedimento de acessibilidade universal.	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre acessibilidade dos pisos atuais de pedrisco.
2	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(20) Melhorar drenagem do parque - muito empoçamento da água. Ver localização no mapa	Projeto inadequado	Adequação	Contemplado com condicionantes	Elaboração de projeto de drenagem		
3	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(21) Problema no sistema de iluminação / Questões elétricas do parque	Projeto inadequado	Adequação	Contemplado com condicionante	Verificar junto às equipes responsáveis a questão do problema.	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre adequação do projeto elétrico do parque.
4	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(22) Baixa qualidade do material do gradil de fechamento do parque	Projeto inadequado	Adequação	Contemplado com condicionante	Verificar junto às equipes responsáveis a questão do problema e as possibilidades de substituição.	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre adequação do gradil existente.
5	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(7) Faltam banheiros perto do bosque - e outros lugares. Ver localização no mapa	Falta de equipe operacional / Questões de preservação (falta de espaço) / Falta manutenção	Adequar os banheiros existentes	Contemplado com condicionante	Verificar junto às equipes as possibilidades de reativação do banheiro existente junto à Casa das Araras.	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre abertura e manutenção dos banheiros da Casa das Araras.
6	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(26) Falta agilidade nas soluções e projetos para o parque por parte da prefeitura - projetos em andamento	Falta vontade política / Governança e iniciativa pública	Agilidade para respostas/recursos para o parque	Contemplado com condicionantes	Depende de alteração do fluxo de solicitação e fornecimento de recursos da SVMMA		
7	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(24) Falta aumentar educação ambiental no parque	Foco do parque gira em torno da manutenção / Governança e iniciativa pública	Agilidade para respostas/recursos para o parque - zeladoria	Contemplado com condicionantes	Depende de alteração do fluxo de solicitação e fornecimento de recursos da SVMMA		Inserir como "Ampliar programação de Educação Ambiental no Parque"
8	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil			Alimentação e água para cães de rua	Não contemplado	Alimentação e abrigo para animais desacompanhados não devem ser implantados para não estimular novos abandonos.		
9	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(5) Tablado/deck do palco escorrega risco de acidentes	Projeto inadequado	Ativar garantia do fornecedor	Mudar para desejo de futuro		DIPO	Diretriz já contemplada acima.
10	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(19) Incluir elementos de água como chuveirões e brinquedos. Ver localização no mapa	Não foi planejado	Colocar chuveiros	Mudar para desejos de futuro.		DIPO	Diretriz a ser incluída sobre Praça Molhada.
11	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil			Colocar mais bancos de toco, reaproveitando resíduos de poda	Contemplado com condicionante	Verificar a possibilidade e equipe adequada para a transformação dos resíduos de poda do parque em mobiliário.	DGPU	Diretriz a ser incluída sobre reaproveitamento de poda.
12	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(4) Faltam lixeiras. Ver localização no mapa	Não foi planejado	Colocar mais lixeiras	Mudar para desejos de futuro		DIPO	Diretriz a ser incluída sobre novas lixeiras.
13	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(16) Falta internet - Wifi no parque	Governança e iniciativa pública	Colocar wifi	Mudar para desejos de futuro			
14	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(34) Falta manutenção do muro	Governança e iniciativa pública	Comprometimento e manutenção	Contemplado		DGPU	Diretriz a ser incluída sobre manutenção do muro da Rua Augusta.
15	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Risco de acidentes por tropeçar em raízes, pedras, etc - principalmente pelas crianças		Comunicação e sinalização visual em diferentes alturas - acessíveis para as crianças	Mudar para desejos de futuro		DIPO	Diretriz específica ser incluída sobre comunicação visual com acessibilidade para crianças.
16	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Comunicação visual inacessível para pessoas analfabetas		Comunicação visual acessível para pessoas analfabetas	Mudar para desejos de futuro		DIPO	Diretriz a ser incluída sobre Comunicação Visual específica para públicos analfabetos.

ORIGEM	FERRAMENTA	INSTITUIÇÃO	PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	DESEJO DE FUTURO	VIABILIDADE	CONDICIONANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	COMENTÁRIOS
17	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Latões de brinquedo quebrados		Consertar latões ou aumentar a frequência de manutenção		Contemplado	DGPU	Diretriz a ser incluída sobre manutenção dos brinquedos.
18	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(2) Faltam mais espaços de brincar	Espaço planejado para playground é muito pequeno. Setorização segregada os usos	Construir uma casinha na árvore		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre nova casinha na árvore.
19	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Presença de fauna sinantrópica		Controle de zoonose e fauna sinantrópica		Contemplado		Diretrizes de fauna sinantrópica já inclusas.
20	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(1) Faltam brinquedos: balanço, gira-gira e tobogã. Ver localização no mapa (playground)	Espaço planejado para playground é muito pequeno. Setorização segregada os usos	Criação de um circuito lúdico no parque, espalhando brinquedos com mobiliário de descanso		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre novo mobiliário de descanso atrelado ao Parquinho Infantil e nova área infantil com circuito lúdico.
21	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(3) Faltam mesas e cadeiras na área do parquinho. Ver localização no mapa	Não foi planejado. Falta adequação dos usos	Criação de um circuito lúdico no parque, espalhando brinquedos com mobiliário de descanso		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz já contemplada acima.
22	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(11) Crianças não ficam seguras para circular pelo parque	Projeto inadequado e Setorização do uso espontâneo	Criação de um circuito lúdico no parque, espalhando brinquedos com mobiliário de descanso		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz já contemplada acima.
23	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(6) Faltam flores no parque	Paisagismo não planejado para isso	Crerios de Agrofloresta para flora / paisagismo		Contemplado		Diretriz de plantio de espécies nativas já inclusa, a complementar.
24	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(35) Falta divulgação da agenda cultural		Equipe educação ambiental - olhar mais humanizado para grupos vulnerabilizados		Contemplado		
25	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Falta de espaço para pré-adolescentes		Espaço para pré-adolescentes		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre novo espaço para público juvenil.
26	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(3) Faltam mesas e cadeiras na área do parquinho	Não foi planejado. Falta adequação dos usos	Espaços de mobiliário para cuidadoras (es)		Mudar para desejos de futuro.	DIPO	Diretriz já contemplada acima.
27	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(18) Falta acessibilidade do acesso da Rua Augusta até a parte baixa do parque. Ver localização no mapa	Não foi planejado	Fazer acesso direto		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre acesso adequado a partir do portão da Rua Augusta.
28	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(17) Falta comunicação visual nos equipamentos, histórico do parque, regulamento, vegetação, isolamento da área, comunicação acessível (mapa tátil)	Falta recursos / Governança e iniciativa pública	Fazer comunicação visual		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre readequação da comunicação do parque pós-uso.
29	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(27) Falta comunicação visual nas hortas		Fazer comunicação visual		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz específica a ser incluída sobre comunicação visual e sinalização nas hortas.
30	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(31) Apropriação incorreta da história do parque e autoria do projeto (arquitetura e paisagismo)	Falta vontade política	Fazer comunicação visual		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz já incluída acima.
31	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil			Garantir elementos que as crianças possa interagir (subir ou escalar) como as árvores		Contemplado com condicionantes	DIPO	Por serem patrimônio ambiental, não é permitido que se suba nas árvores, mas alternativas podem ser criadas com outros elementos.
32	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil			Garantir elementos que as crianças possa interagir (subir ou escalar) como as sapatas		Contemplado com condicionantes	DIPO	Por ser patrimônio arqueológico, não é permitido que se suba nas sapatas, mas alternativas podem ser criadas com outros elementos.
33	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Bebedouros inacessíveis para crianças		Implantar bebedouros de diferentes alturas para contemplar as crianças		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre adequação dos bebedouros para a altura de crianças.



ORIGEM	FERRAMENTA	INSTITUIÇÃO	PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	DESEJO DE FUTURO	VIABILIDADE	CONDICIONANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	COMENTÁRIOS
34	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Conflitos de uso dos aparelhos de ginástica entre crianças e adultos		Implantar mais aparelhos de ginástica		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre novos equipamentos de ginástica.
35	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil			Implantar mais bancos		Mudar para desejos de futuro.	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre aumento na quantidade de mobiliário de repouso.
36	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Falta de slackline para crianças		Implantar suportes mais próximos uns dos outros para garantir o uso por crianças		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre novos equipamentos de slackline para crianças.
37	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(6) Faltam flores no parque	Paisagismo não planejado para isso	Implementação de planejamento e protocolos para regeneração natural das espécies nativas		Contemplado		Diretriz de plantio de espécies nativas já inclusa, a complementar.
38	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(19) Incluir elementos de água como chuveirões e brinquedos. Ver localização no mapa	Não foi planejado	Implementar jardins de chuva		Contemplado com condicionantes	Depende de elaboração de estudo de viabilidade prévio.	Diretriz de SBN já inclusa, a complementar.
39	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(29) Escolha da espécie que circunda o cachorródromo. Estão muito altas e formando um muro. Ver localização no mapa	Não foi planejado	Implementar um plano de gestão ambiental		Contemplado		Diretrizes de gestão do meio ambiente já inclusas.
40	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Risco de acidentes por queda de galhos e frutos		Interdição temporária de locais com risco		Contemplado		Diretrizes de prevenção de acidentes já inclusas.
41	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Cheiro ruim do cachorródromo		Limpeza com alta frequência		Contemplado	DGPU	Diretriz a ser incluída sobre limpeza em geral do parque e diretriz específica para o cachorródromo.
42	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Presença de animais em lixeiras (moscas e abelhas)		Limpeza com alta frequência ou modelos alternativos de lixeiras		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre adequação das lixeiras com fechamento para evitar a atração de animais.
43	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Lixeiras inacessíveis para crianças		Lixeiras de diferentes alturas para contemplar as crianças		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre adequação das lixeiras atuais para alturas distintas.
44	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(10) O playground é o principal lugar onde se aglomeram as crianças - falta sombra! Ver localização no mapa	Projeto inadequado e Setorização do uso espontâneo	Maior integração dos espaços		Contemplado		Diretriz de plantio de árvores para sombreamento já inclusa.
45	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(9) Academia de ginástica não deve ficar ao lado do parque infantil. Ver localização no mapa	Projeto inadequado	Maior integração dos espaços (?)		Mudar para desejos de futuro	DIPO	A solução indicada tem a ver com a não segregação/setorização dos usos, bastante criticada pelas pessoas participantes também em outros pontos. Crianças querem usar equipamento que não é destinado para brincar Diretriz a ser incluída sobre possibilidade de substituição do atual espaço de ginástica junto à área infantil (lembrando que lá há o interesse de abertura de uma janela arqueológica).
46	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(24) Falta aumentar educação ambiental no parque	Foco do parque gira em torno da manutenção / Governança e iniciativa pública	Mais equipe		Contemplado		
47	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(17) Falta comunicação visual nos equipamentos, histórico do parque, regulamento, vegetação, isolamento da área, comunicação acessível (mapa tátil)	Falta recursos / Governança e iniciativa pública	Mais recursos		Contemplado		Diretrizes de comunicação visual já inclusas.
48	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(7) Faltam banheiros perto do bosque - e outros lugares. Ver localização no mapa	Falta de equipe operacional / Questões de preservação (falta de espaço) / Falta manutenção	Mais recursos		Mudar para desejo de futuro		
49	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(34) Falta manutenção do muro	Governança e iniciativa pública	Mais recursos		Contemplado	DGPU	Diretriz a ser incluída sobre manutenção do muro da Rua Augusta.
50	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(33) Falta criação memorial arqueológico (IPHAN) e trilha arquitetônica	Falta vontade política / Governança e iniciativa pública	Mais recursos		Mudar para desejos de futuro	DIPO e DPH	Diretriz a ser incluída sobre comunicação visual para o patrimônio cultural e trilha educativa.

ORIGEM	FERRAMENTA	INSTITUIÇÃO	PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	DESEJO DE FUTURO	VIABILIDADE	CONDICIONANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	COMENTÁRIOS
51	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Risco de acidentes por queda de galhos e frutos		Manejo preventivo		Contemplado		Diretrizes de prevenção de acidentes já incluídas.
52	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil			Manter a horta das crianças com finalidade de educação ambiental		Contemplado	DGPU	Diretriz a ser incluída sobre Educação Ambiental na horta das crianças.
53	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil			Mapa e sinalização dos elementos do parque		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz já incluída.
54	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil	Escuro no entorno da Casa das Araras		Melhorar iluminação na área externa da Casa das Araras		Mudar para desejos de futuro	DIPO	Diretriz a ser incluída sobre iluminação da Casa das Araras.
55	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(23) Falta acessibilidade nas calçadas perimetrais	Entorno do parque não foi pensado	Pensar nas diretrizes e soluções para o entorno, com adequação da legislação com inclusão de recursos		Contemplado com condicionantes	Parceria com SMUL e SPtrans Projeto e Recursos	
56	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(28) Na única entrada com acessibilidade, veículos não respeitam a faixa de pedestres	Entorno do parque não foi pensado	Pensar nas diretrizes e soluções para o entorno, com adequação da legislação com inclusão de recursos		Contemplado com condicionantes	Parceria com SMUL e SPtrans Projeto e Recursos	
57	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(30) Falta de manutenção dos canteiros externos		Pensar nas diretrizes e soluções para o entorno, com adequação da legislação com inclusão de recursos		Contemplado		Mencionaram que seria bom se fossem jardins de chuva. Inclusive, implementar na lateral do muro da divisa próximo à Casa das Araras e bosque Diretrizes de manutenção de canteiros ajardinados já incluídas.
58	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(s/n) Paisagismo: impedimento do crescimento das espécies e até mesmo retirada de espécies	Falta de planejamento	Plano de gestão ambiental		Contemplado		Diretrizes de gestão do meio ambiente já incluídas.
59	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(s/n) Falta melhorar manejo de espécies		Plano/Protocolo para planejamento de espécies nativas		Contemplado		Diretriz de plantio de espécies nativas já incluída.
60	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil			Plantio de árvores frutíferas		Contemplado		Diretriz de plantio de frutíferas já incluída.
61	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(31) Apropriação incorreta da história do parque e autoria do projeto (arquitetura e paisagismo)	Falta vontade política	Precisa interesse da Prefeitura para divulgar o projeto coletivo		Contemplado		Criar exposição permanente sobre história da área e de implantação do parque
62	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil			Projeto Museográfico / Ecomuseu - colaborativo		Mudar para Desejo de Futuro	DIPO e DPH	Diretriz a ser incluída sobre instalação de espaço museográfico sobre o parque e o patrimônio cultural e ambiental.
63	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(15) Problemas no cachorródromo: drenagem, cerca, piso e bebedouro. Ver localização no mapa	Projeto inadequado	Refazer estrutura		Mudar para desejo de futuro	DIPO	Diretriz relacionada à readequação do cachorródromo.
64	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(17) Falta comunicação visual nos equipamentos, histórico do parque, regulamento, vegetação, isolamento da área, comunicação acessível (mapa tátil)	Falta recursos / Governança e iniciativa pública	Retomar site da prefeitura - webparques		Contemplado		
65	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(25) Falta melhorar comunicação / divulgação do parque (portal)		Retomar site da prefeitura - webparques		Contemplado		
66	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(35) Falta divulgação da agenda cultural		Retomar site da prefeitura - webparques		Contemplado		Diretriz de comunicação já incluída, a ser complementada.
67	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(14) Bebedouros quebrados, melhorar estrutura	Projeto inadequado	Sensibilização		Contemplado	DGPU	Bebedouros em geral, porém o indicado no mapa (próximo ao portal) é o mais problemático Diretriz a ser incluída sobre manutenção dos bebedouros.



ONU-HABITAT

ORIGEM	FERRAMENTA	INSTITUIÇÃO	PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	DESEJO DE FUTURO	VIABILIDADE	CONDICIONANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	COMENTÁRIOS	
68	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(13) Faltam recursos para a Casa das Araras para trazer atividades culturais, mais segurança e adequação dos banheiros. Ver localização no mapa	Governança e iniciativa pública	Sensibilização e cuidar do banheiro		Contemplado		DGPU	Diretriz a ser incluída sobre Manutenção dos Banheiros e sobre Comunicação Visual para sinalização sobre os cuidados necessários para a manutenção deste espaço.
69	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(5) Tablado/deck do palco escorrega risco de acidentes. Ver localização no mapa	Projeto inadequado	Substituir material do piso		Mudar para desejo de futuro		DIPO	Diretriz a ser incluída sobre estudo sobre o material do deck e risco de acidentes.
70	Oficina crianças	Caminhada perceptiva	Sociedade Civil			Trazer mais exposições e outros elementos interativos para crianças		Contemplado		DGPU e SMC	Diretriz a ser incluída sobre Programação específica para crianças.
71	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(12) Área do bosque é lida como insegura para pessoas mais vulneráveis							
72	Oficina Público geral	Árvore dos Sonhos	Sociedade Civil	(32) Piso do Playground está deteriorado							