







# ANTES



# DEPOIS



-  Pisos e degraus desgastados
-  Alagamentos e acúmulo de água
-  Iluminação insuficiente e vulnerável
-  Acessibilidade limitada

-  Pisos e degraus recuperados com revestimento antiderrapante
-  Drenagem eficiente e prevenção de alagamentos
-  Iluminação LED protegida contra vandalismo
-  Acessibilidade com rampas, corrimãos e piso tátil

**MAIS SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E CONFORTO PARA TODOS**

PASSAGEM SUBTERRÂNEA DA RUA 12 DE OUTUBRO – LAPA